

**АКТ**  
**общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**

« 12 » 10 2021 г.

Жилой дом №11  
по ул. (пер.) М. Жукова  
обслуживающая организация ООО УО «ЧЕРЕМУШКИ»  
или строение (корпус) -

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1977	Материал стен : <u>Крупно-панельный</u>
Этажность 5	Наличие подвала: <u>Подвал</u>
Кровля: мягкая	Лифты: нет
ГВС: нет	Мусоропровод: нет

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме**

Комиссия в составе председателя, Зам. директора Пёхова Н.А..  
В присутствии мастера СТУ Бобровой Т.Ф, мастера ОДПУ Александровской О.А., слесаря-сантехника Стрельцов Э.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша: имеет разрыва верхнего слоя. Требуется кап. ремонт согласно обследования БТИ
  - б) чердачное помещение и его вентиляция : отсутствует.
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: отсутствует.
  - г) фасад здания: выкрашивание раствора из меж .панельных швов. Требуется кап. ремонт согласно обследованию БТИ. Козырьки: состояние удовлетворительное.
  - д) входные двери и оконные переплеты: тамбурные двери-отслоение покрасочного слоя, требуется тек.. ремонт, оконные блоки: Требуется кап. ремонт согласно обследования БТИ
  - е) подвальные помещения: подвал-сухой.
  - ж) отмостка: по периметру здания: имеются разрушения. Требуется тек. ремонт.
  - з) система центрального отопления: промыта и опрессована. Требуется тек. ремонт.
  - и) система холодного водоснабжения: трубы ХВС подвержены коррозии. Требуется кап. ремонт согласно обследования БТИ, установка ОДПУ.
  - к) система канализации: на трубах имеются трещины и сколы. Требуется кап. ремонт согласно обследования БТИ.
  - л) газоснабжение: диагностика газового оборудования.
  - м) тепловые элеваторные узлы: краны, задвижки отреvizированы.
  - н) подъезды: частичное отслоение штукатурного и покрасочного слоя. Требуется тек. ремонт
  - о) электрохозяйство: электропроводка находится в ветхом состоянии.. Требуется кап. ремонт согласно обследования БТИ.
2. Обеспеченность:
  - а) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

**Вывод и предложения:**

Жилой дом готов к эксплуатации в осенне- зимний период 2021-2022гг.  
Собственникам МЖД необходимо принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома:

1. Ремонт балконных плит.
2. Ремонт цоколя.
3. Замена оконных блоков на окна ПВХ.
4. Ремонт отмостки.
5. Ремонт труб ХВС, установка ОДПУ.
6. Ремонт труб канализации.
7. Ремонт лестничных клеток.
8. Ремонт эл. сетей, ревизия ВРУ.

Подписи:

Председатель комиссии



Н.А. Пёхова

Члены комиссии



Т.Ф. Боброва



О.А. Александровская



Э.А.Стрельцов

Представитель от  
МЖД

16/16 МХолещ / Холеще /