

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь 20 14

Жилой дом № 181 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) Суворова  
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1945 материал стен панельной  
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам директора Колчанского О.В.  
 в присутствии мастера Чикаловой И.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних услови  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша треб. ремонт
  - б) чердачное помещение и его вентиляция —
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
  - г) фасад здания треб. ремонт при швах, ремонт цоколя
  - д) входные двери и оконные переплеты треб. ремонт
  - е) подвальные помещения удовл.
  - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонт
  - з) система центрального отопления треб. ремонта
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Р.Зинько 15
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
  - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуата  
 печей) согласно графику
  - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
  - а) котельных – топливом обеспечен
  - б) жителей углем, дрова, торфом —
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Колчанский О.В.  
Чикалова И.А.  
Бернатов С.И.  
Суцен З.Б.  
Кузнецов А.А.